

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное учреждение культуры
Орловской области
«ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. И. А. БУНИНА»

302028, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 43
Тел./факс (4862) 76-45-06
email: oo_orel_lbun@orel-region.ru

25.04.2024 № 328
на № _____ от _____

*Орловская областная
прокуратура*

Заместителю прокурора
Советского района,
советнику юстиции

Беликовой И. Н.

Во исполнение Представления Прокуратуры Советского района г. Орла об устранении нарушений действующего законодательства от 27.03.2024 г. № 15/Предп 258-24-2409 (далее-Представление) вынесенного БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина» (далее - Библиотека) сообщаю следующее.

Представление рассмотрено 24 апреля 2024 года в кабинете руководителя, в присутствии помощника прокурора Советского района Китаевой Ольги Вячеславовны.


В целях устранения нарушений, изложенных в Представлении, согласно Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденным Приказом МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 (далее – Правила № 583), Порядку содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденному Приказом МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575 (далее – Порядок № 575), Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (далее - Правила № 1479) в защитном сооружении № 41-58 были проведены следующие мероприятия по каждому пункту Предписания:

- в нарушение п. 3.5.1 Правил № 583, п.10 Порядка № 575, п. 54 Правил № 1479 помещение ЗС ГО не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Помещение ЗС ГО № 41-58 не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, так как не используется учреждением. Библиотека руководствовалась Правилами № 575. В соответствии с п.10 Правил № 575 в части соблюдения противопожарных требований пожарной безопасности в РФ надлежит руководствоваться в случае использования помещений ЗС ГО. Библиотека же не использует помещения ЗС, в помещениях отключено водо и электроснабжение, ограничен доступ посторонних лиц. Требования п. 54 Правил № 1479, п. 3.5.1 Правил № 583 распространяются на помещения, которые эксплуатируются.

В нарушение п. 3.2.3 Правил № 583 допущено загромождение путей движения.

Загромождение путей движения (стеллаж для документов в коридоре ЗС) устранено. Стеллаж, находившийся на момент проверки в коридоре ЗС, был подготовлен к выносу из помещений ЗС.



Загромождение путей движения (стеллаж для документов в коридоре ЗС) устранено. Стеллаж, находившийся на момент проверки в коридоре ЗС, был подготовлен к выносу из помещений ЗС.

В нарушение п. 3.2.10 Правил № 583 элементы инженерных сетей не окрашены в установленные цвета, а именно: водопроводные трубы не окрашены в зеленый цвет.

Нарушение п. 3.2.10 Правил № 583, устранено. В ЗС №41-58 все инженерные сети окрашены в соответствующие требованиям цвета. Имеющийся на момент проверки фрагмент участка водопровода диаметром 15 мм, подводящий воду к унитазу и раковине в туалетной комнате, покрашен в зелёный цвет.

В нарушение п. 3.5.1 Правил № 583 не обеспечено нанесение порядкового номера белой краской с наружной и внутренней стороны на дверях и ставнях.

В соответствии с п. 6.2.2 Правил № 583 нарушение устранено. С двух сторон на двери нанесены порядковые номера.

В нарушение п. 6.2.2 Правил № 583 не обеспечена сохранность защитных свойств отдельных элементов, а именно: частичная деформация герметизации дверей.

Во исполнение п. 3.2.1 Правил 583 должна быть обеспечена сохранность защитных свойств отдельных элементов, а именно: частичная деформация герметизации дверей. В тоже время, так как в настоящий период защитное сооружение № 41-58 эксплуатируется в качестве укрытия, в соответствии с письмом первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина № 1/1-128и-и от 05.02.2018 г., о чем в журнале учета защитных сооружений сделана соответствующая отметка полковником МЧС России по Орловской области Р. В. Горбуновым, заверенная печатью Управления МЧС России по Орловской области, а также согласно п. 4.2.2 «Методических рекомендаций по организации перевода убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий или укрытий с учетом оптимизации норм инженерно-технических мероприятий», утвержденных МЧС РФ от 30.12.2020 г. № 2-4-71-38-11 проверка защитного сооружения на герметичность не проводится.

В нарушение п. 4.4 Правил 583 не проведены мероприятия по оценке технического состояния фильтров-поглотителей.

Так как в настоящее время ЗС № 41-58 на основании письма первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина № 1/1-128и-и от 05.02.2018 г., (о чем в журнале учета защитных сооружений сделана соответствующая отметка полковником МЧС России по Орловской области Р. В. Горбунова, заверенная печатью Управления МЧС России по Орловской области) эксплуатируется в качестве укрытия, согласно п. 4.2.4 «Методических рекомендаций по организации перевода убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий или укрытий с учетом

оптимизации норм инженерно-технических мероприятий», утвержденных МЧС РФ от 30.12.2020 г. № 2-4-71-38-11 оценка технического состояния фильтров-поглотителей не проводится.

Причины и условия, которые способствовали сложившейся ситуации, прежде всего, заключались в отсутствии должного контроля со стороны уполномоченного на решение задач по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Уполномоченный на решение данных вопросов, заместитель директора по эксплуатационно-хозяйственной работе А. И. Митасов, имевший полномочия решать вопросы, указанные в числе нарушений действующего законодательства за допущенные нарушения правил эксплуатации ЗС № 41-58 привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В свою очередь сообщаю, что в настоящее время КУОО ГосзаказчикОМ и подрядной организацией ООО Петроградпроект проводятся работы по изготовлению проектной документации на приспособление здания к современным условиям, с целью проведения в последующем ремонтно-реставрационных работ, в том числе ЗС.

Приложение: заверенные копии: письма О. В. Минкина № 1/1-128и-и от 05.02.2018 г., журнала учета ЗС № 41-58, фото помещений ЗС № 41-58, приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, на 11 л. в 1 экз.

Директор

Л. И. Бородина